



## Glastak

Glastak i aluminium ger i stort sett en underhållsfri produkt.  
Dock gäller, utöver normal rengöring, följande:

Kontrollera att:

1. Glasningsgummi inte har krympt i hörn och att de är hela och raka.
2. Dränering i underkant inte är igensatt.
3. Fog- och plåtanslutningar är hela och inte tar in vatten.

För mer omfattande översyn vid byte av glas, plåt- och fogarbeten, eventuell inväxling av vädringslucka, komplettering med rengöringsbryggor m.m, kontakta oss på ScandiFront på telefon 08-544 709 50.